



# Anche l'aria è stellata al Ristorante „La Cuisine Rademacher“.

## CASE STUDY - PURIFICATORI D'ARIA



### L'utente

**Utente finale:** La Cuisine Rademacher  
Dellbrücker Hauptstr. 176  
51069 Colonia  
www.la-cuisine-koeln.de

**Settore:** Hotel e Ristoranti

**La sfida:** la sala da pranzo del ristorante ha 40 posti e un volume di 216 m<sup>3</sup>. Per ottenere una ventilazione adeguata si consiglia un tasso di ricambio dell'aria di 4-8. Per il ristorante, si punta a raggiungere un tasso di ricambio dell'aria pari a 6, cioè una filtrazione dell'aria dell'intero locale ogni 10 minuti.

### Il punto di partenza

Il ristorante "La Cuisine Rademacher", fondato a Colonia nel 2018, è stato recentemente premiato con una stella dalla Guida Michelin. A causa della pandemia e del lockdown, il ristorante offre attualmente solo il servizio di asporto.

Anche se purtroppo gli ospiti non possono essere fisicamente presenti nel ristorante, il proprietario Marlon Rademacher ha già optato per il purificatore d'aria AstroPure 2000. "Da un lato, vogliamo fornire ai nostri dipendenti un'aria filtrata con filtri HEPA per ridurre significativamente il rischio di infezioni; dall'altro, naturalmente, vogliamo offrire anche ai nostri ospiti questo valore aggiunto: i virus sono ovunque", afferma Rademacher.

### La soluzione


Non essendoci un sistema di ventilazione, l'AstroPure 2000 mobile permette di garantire il necessario ricambio dell'aria all'interno del ristorante in modo del tutto affidabile. Il dispositivo è in grado di erogare fino a 2000 m<sup>3</sup>/h di aria filtrata HEPA. Permette di ottenere un tasso di ricambio dell'aria di oltre 6 cambi d'aria all'ora per l'intero ambiente. Il livello di rumorosità è molto basso, in questo modo l'AstroPure 2000 può essere utilizzato senza problemi anche durante le ore di apertura del ristorante.



"L'acquisto del purificatore d'aria è stato per noi un passo molto importante per tornare alla normalità. L'ingombro ridotto del prodotto ci ha davvero sorpreso e non causa alcun disturbo ai nostri ospiti".

Marlon Rademacher

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostenda · Belgio · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (Editore responsabile)



ECPI21-706

11/2021

La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin South Africa. Daikin South Africa ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin South Africa declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente pubblicazione. Daikin South Africa detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

